

BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL



- 1 Einstellbarer Winkel aus Aluminium
Adjustable aluminium angle
- 2 Aluminiumgehäuse
Aluminium housing
- 3 LCD-Display
LCD display
- 4 3V DL 2032 Lithium-Batterie
3V DL 2032 Lithium battery
- 5 Hohe Auflösung 0,05°
High resolution 0,05°

6 Bedienfeld
Keypad

7 ABS-Funktion
ABS Mode

8 Zum Einschalten/Ausschalten des Gerätes Taste ON/OFF drücken
Press button ON/OFF to switch instrument on/off



9 Messwerte einfrieren
HOLD measured values

10 Umschaltung zwischen absoluter und relativer Messung
Conversion absolute/relative measurement

11 Hohe Auflösung 0,05°
High resolution 0,05°

12 Positionsanzeige Messbereich
Analogue quadrant showing

13 ABS-Funktion
ABS Setting




14 Gerät auf ebene Fläche setzen; einstellbaren Winkel deckungsgleich auf das Gehäuse legen
Put instrument on even surface. Set the adjustable angle to cover the housing exactly

15 Taste ZERO/ABS 5 Sek. gedrückt halten, um „0“-Position des einstellbaren Winkels zu setzen. Der Winkel kann in jeder beliebigen Position auf „0“ gesetzt werden.
Press button ZERO/ABS for 5 sec. to set „0“ position of adjustable angle. The angle can be set „0“ in any position desired.


16 Besonderheiten bei der ABS-Funktion: Automatische Speicherung der „0“-Position nach dem Ausschalten.
ABS Mode specification: Automatic record of „0“ position after switching off instrument.

17 Displayanzeige dreht sich mit, wenn über Kopf gearbeitet wird.
The display always reads upright.

18 Die Libelle muss exakt zentriert sein, damit der Winkel korrekt eingestellt werden kann.
The vial must be exactly centered in order to set angle correctly.



19 Messbereichseinstellungen des Winkels
Locking positions of angle



20 Wenn die Arretierschraube komplett heraus gedreht wird, erreicht der Messbereich 360°.
Screw off the locking knob in order to reach a measuring range of 360°.